Frees- / snijcontour aanleveren

Beschrijving: Bij een aantal bedrukte platen is het mogelijk om de plaat in vorm te laten frezen of snijden. Om dit te kunnen doen heeft de machine een frees- of snijlijn nodig. Om het bestand hiervoor aan te leveren zijn twee methodes mogelijk.

In de onderstaande voorbeelden wil
de klant dit logo in vorm laten frezen.

Methode 1:

Hiervoor heeft u een opmaakprogramma nodig dat vectoren ondersteunt. Bekende voorbeelden hiervan zijn Adobe Illustrator of CorelDRAW. Let op, Adobe Photoshop of een ander foto bewerkingsprogramma is hier dus niet voor geschikt. Ga hiervoor naar Methode 2.

Opmaak bestand

De lijn zelf

De frees- / snijlijn geeft u bij voorkeur een 100% magenta kleur maar iedere kleur is mogelijk. Zorg er vooral voor dat de lijn zo duidelijk mogelijk zichtbaar is. Plaats bij voorkeur de lijn in een aparte laag.

Afloop

Het bestand moet minimaal 3mm afloop hebben maar dit mag ook meer zijn. Let erop dat ook aan de binnenzijde van de freeslijn geen belangrijke teksten of andere ontwerpitems staan omdat deze mogelijk kunnen wegvallen.

☐ Frees- / Snijlijn ☐ Afloop binnenzijde bestand

Methode 2:

Indien u niet beschikt over een programma dat vectoren ondersteunt zoals bijv. Adobe Photoshop of een ander foto bewerkingsprogramma kunt u kiezen voor deze methode. Let op, deze methode is minder nauwkeurig dan de eerste methode maar is een goed alternatief mits de vorm niet perfect hoeft te zijn. Vooral rechte lijnen zijn hierbij moeilijk haalbaar. Wilt u dit voorkomen dan kunt u de lijn door ons laten maken. Hiervoor rekenen wij een kleine meerprijs. Let op, ook als wij de frees- / snijlijn voor u maken dan nog dient u een bestand aan te leveren met voldoende afloop.

Opmaak in drie bestanden aanleveren

Voor deze methode dient u drie bestanden aan ons aan te leveren:

- Een (laag resolutie) voorbeeld van het gewenste resultaat
- Een printbestand met 3mm afloop
- Een bestand met daarin de freesvorm



Bestand 1

Een (laag resolutie) voorbeeld van het gewenste resultaat.

Bestand 2

Een printbestand met 3mm afloop.
Het bestand moet minimaal 3mm afloop hebben maar dit mag ook meer zijn.
Let erop dat ook aan de binnenzijde van de frees- / snijlijn geen belangrijke teksten of andere ontwerpitems staan omdat deze mogelijk kunnen wegvallen.



Bestand 3

De contourvorm die u wilt hebben dient een 100% zwart object te zijn. Wij trekken dit bestand dan automatisch over waardoor we een bruikbare frees / snijlijn verkrijgen.

■ Contourvorm ☐ Voorbeeld gewenste vorm ☐ Afloop binnenzijde bestand